

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DY 07 Tel (507)395-0140



No. C-19823-2021

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :		
2. Fecha		26 de Noviembre de 2021
Datos del Cliente (Generador)		
3. Cliente:	MINERA PANAMA, S.A.	
4. Tipo de Producto:	Basura Industrial	
5. Dirección del Generador	Donoso Colón, Entrando por Penonomé	
6. Personal de Contacto o Responsable	Ing. Derek Naughton	
7. Teléfonos y Fax	6814-4368	
8. E-mail		
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)	
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.	
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Teller, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.	
12. Encargado de Planta:	Ing. Luis Villaverde	
13. Encargado de Operación de Triturador	Williams Grant	
14. Transportista	STI	
15. Descripción del Producto	Especificaciones y Características del Desecho Basura Industrial	
16. Cantidad de Desechos Tratados	• 51 IBC full of used oil (hydrocarbon) • 284 IBC full of Material contaminated with hydrocarbon • 9 IBC full of clinic or bio-hazardous waste • 30 IBC full of clinic or bio hazardous waste • 63,000 Gallons of used oil • 10 unidades de Batteries • 21 IBC full of paint cans and painting mater • 1 Container (40 foot) full of grinding media bags • 8 Container (40 Foot) full of reagent bags • 32,500 gallons Grease from camps kitchens • 17 One Cubic meter of Dry Sludgebag	
17. Fecha de Entrada a la Planta	26 de octubre al 25 de noviembre de 2021	
18. Fecha de tratamiento	26 de octubre al 25 de noviembre de 2021	
19. Tipo de Transporte	Terrestre	
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica	
21. Características Físicas	Sólido	
22. Ubicación Del Desecho.	Minera Panama	
23. Operaciones de Eliminación	Tratamiento y disposición final	
Sobre la eliminación de basura industrial para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A.. Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final. <u>Observación Adicional:</u>		
Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción...		
Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..		
24. Nombre	Mgtr. Guillermo E. Arauz; Coordinador de Manejo de Desechos	
25. Fecha	26 de noviembre de 2021	
26. Firma y Sello de Destrucción		